

# ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU CADRE BÂTI




1846



1872




1956




2003


# ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DES ÎLOTS




1846



1872



1956




2003


# ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DE LA TRAME DE RUE



1846



1872



1956



2003